


**CARTA DE TRAZABILIDAD, MAGNITUD: PRESIÓN Y VACÍO RELATIVO (Y DIFERENCIAL)**



Simbología:  

 Trazabilidad metrológica del sistema de medición  
 Referencia genérica a las constantes fundamentales del SI  
 Trazabilidad metrológica de soporte